

シャープの洗濯機の発煙・発火について

1 概要

シャープ株式会社が製造販売した全自動洗濯機が製造不良により発煙・発火する恐れがあるとして、平成14年4月4日に新聞により社告を行い、改修を進めてきましたが、その後未回収品からの事故が3件発生しています。再度改修を促進するため再社告を実施して再発防止を行っておりますので、下記製品名を確認していただきたいと思えます。

2 製品名

電気用品名「電気洗濯機」

3 機種

- ・ (シャープブランド) ES - 42DS、ES - B43、
ES - D42JN、ES - DB42、ES - DS42、
ES - F4A、ES - F4AUP、ES - G42JN、
ES - H42、ES - K42、ES - J42UP、ES - JN4
2、ES - L42、ES - S4A、ES - SL42Y2、ES -
SL42Y、ES - YA42、
- ・ (無印良品ブランド) ES - R42A

4 製造期間

平成10年11月～平成11年12月

5 連絡先

良品計画 シャープ株式会社 0120-404660
午前9時～午後6時まで